



## Actualización #6 Derrame de gasolina del oleoducto Olympic en Conway, WA

Conway, WA (15 de diciembre de 2023/6:00 PM)

El comando unificado está dirigiendo la respuesta a la fuga de gasolina en una cámara de concreto asociada con el oleoducto Olympic en Conway, Washington. El oleoducto se cerró y la fuga se detuvo el domingo, 10 de diciembre.

Los esfuerzos para limpiar la gasolina derramada continúan. Se han recuperado cerca de 6,993 galones de gasolina hasta la fecha. Esta cantidad se actualizará una vez la mezcla de aceite/agua siendo recolectada tenga tiempo para asentarse y pueda medirse. Aproximadamente 25,326 galones se derramaron durante el incidente.

### Información Actualizada

Los equipos han evaluado 6080 metros (3.7 millas) de orilla para determinar los potenciales impactos del derrame. Se ha encontrado gasolina en 133 metros (436 pies) de la orilla.

Cerca de 2,300 pies de pluma absorbente se han desplegado durante la respuesta.

Se han colocado barreras absorbentes en los siguientes lugares:

- Sur de Conway Hill Road
- Este de Pioneer Highway, justo al norte del área de Fisher Slough Preserve
- En ambas orillas del canal de irrigación Hill Ditch, al norte y sur del puente en la carretera SR 534
- Como medida de precaución, preventivamente se colocaron 300 pies de barrera absorbente en el área de Fisher Slough Preserve

Se pide a los miembros del público que si ven un animal salvaje lesionado o muerto, que no lo toquen o lo muevan, y que llamen a la línea 1-800-22BIRDS. Los equipos han recuperado los cadáveres de un castor americano, un lúgano, un ánade real y un pato chalcuán en el área afectada por el derrame; es posible que el derrame haya provocado las muertes, pero se requiere confirmación de un laboratorio para confirmar la causa de las muertes.

Los residentes del área que viven a lo largo de Hill Ditch podrían seguir viendo manchas iridiscentes mientras gasolina atrapada por la vegetación y otros escombros en el agua y junto a la orilla es liberada por el viento, la lluvia y las fluctuaciones naturales del nivel de agua del arroyo. Los equipos están ubicando y eliminando estas manchas de gasolina.

### **Información General**

El comando unificado está formado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Departamento de Ecología del estado de Washington, el Departamento de Manejo de Emergencias del condado de Skagit, bp, la Nación Lummi y la Comunidad Tribal Indígena Swinomish.

El oleoducto Olympic ha creado un centro de reclamaciones. Llame al 1-866-616-1558 para reportar cualquier daño personal o a la propiedad causado por el derrame.

Un carril de la carretera SR 534 permanece abierto para que el tráfico alterne en ambas direcciones durante las obras de limpieza. Hay obreros en el área dirigiendo el tránsito para ayudar a los motoristas.

El monitoreo del aire realizado bajo la dirección del comando unificado sigue indicando que los vapores de gasolina no presentan un riesgo a la salud pública.

Cualquier información actualizada se publicará en la página web de incidentes de Ecología en <http://tinyurl.com/svvp2p4s>

La Administración Federal de Aviación estableció un área restringida de vuelo en la zona de respuesta. Más información disponible en [https://tfr.faa.gov/save\\_pages/detail\\_3\\_6632.html](https://tfr.faa.gov/save_pages/detail_3_6632.html).

Videos de la escena del incidente, tomados por un dron, disponibles en:

<https://youtu.be/vOVyo-1XtSQ>

<https://youtu.be/TxYqLf3PDG0>

<https://youtu.be/joPwrPusT7U>

Fotos del incidente disponibles en: <https://flic.kr/s/aHBqjB76ME>

Para más información sobre el incidente, comuníquese con:

Scarlet Tang/Ecología: 206-920-2600

Bill Dunbar/EPA: 206-245-7452

Jenn Rogers/Condado de Skagit: 360-630-6604

Pamela Brady/BP: 360-920-1171

#