



Actualización # 2 sobre el derrame de gasolina del oleoducto Olympic cerca de Mount Vernon, WA

Conway, WA (11 de diciembre de 2023, 5:00 PM) – El comando unificado que dirige la respuesta a un derrame de gasolina de una bóveda asociada con el oleoducto Olympic en Conway, Washington, ha determinado que aproximadamente 30,660 galones de gasolina fueron derramados debido al fallo de un tubo de tres octavos de pulgada de diámetro que va desde el oleoducto principal hasta un manómetro. De esa cantidad, aproximadamente 5.000 galones de gasolina permanecieron en la cámara acorazada y el resto se derramó al medio ambiente.

Cuando el operador del oleoducto se percató de la pérdida de presión, inició una serie de medidas para cerrar el oleoducto principal. La presión residual provocó que el escape de gasolina continuara durante varias horas.

Se han colocado aproximadamente 1600 pies de barreras de contención y pluma absorbente en distintos puntos de Hill Ditch y Bulson Creek, a una distancia de hasta 2,25 millas río abajo de donde ocurrió el derrame. No se ha visto gasolina o una mancha iridiscente en el río Skagit.

La Escuela Primaria Conway reabrirá mañana (martes 12/12/23). Un carril de la carretera SR 534 abrirá nuevamente a aproximadamente las 6 a.m. para que el tráfico alterne en ambas direcciones.

Mañana, los vecinos podrán ver a las cuadrillas de limpieza realizando una vigilancia en el agua de Hill Ditch.

El control del aire realizado por el Departamento de Ecología y por bp bajo la dirección de la EPA y Ecología sigue indicando que los vapores de gasolina no presentan un riesgo a la salud pública.

El comando unificado está formado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., el Departamento de Ecología del estado de Washington, el Departamento de Manejo de Emergencias del condado de Skagit, bp, la Nación Lummi y la Comunidad Tribal Indígena Swinomish.

###